


รายการตรวจสอบการทำงานของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมอคูนิยมวิทยา
ประจำเดือน December 2567

รายการ/วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ความจุ hard disk C:	87.4	87.4	86.7	86.9	87.1	87.4	87.0	87	87.2	86.3	87.2	89.1	90.4	92.5	93.2
ความจุ hard disk D:	85.4	109	106	107	109	109	104	106	107	110	107	106	100	110	104
ความจุ hard disk E:	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460
ความจุ hard disk F:	51.8	51.8	51.8	51.8	51.8	51.8	51.8	51.8	51.8	51.8	51.8	51.8	51.8	51.8	51.8
สถานะ receiver (s300)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ingest Process ใน โปรแกรม NVG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Carrier Noise (8.4 dB)	8.6	8.6	8.5	8.6	8.5	8.6	8.7	8.6	8.9	8.4	8.9	8.8	9.2	8.9	9.2
Signal Strength ใน Novra Mgmt	48	48	48	48	48	48	48	49	50	49	50	49	49	49	49
D:\HC_Proc\Data\ Images\jpg	1,652	1,908	1,836	1,848	3,072	1,884	1,764	1,824	1,852	2,052	1,852	1,836	1,704	2,088	1,764
D:\HC_Proc\Data\ SATAID_Images_A	2,863	3,180	3,090	3,105	1,215	3,150	2,985	3,075	3,117	1,230	3,117	3,090	2,925	1,274	3,003
D:\HC_Proc\Data\ SATAID_Images_B	2,589	2,884	2,810	2,816	1,050	2,856	2,716	2,786	1,816	1,064	1,816	2,804	2,646	1,106	2,721
D:\HC_Proc\Data\ SATAID_Images_C	2,505	2,800	2,716	2,730	2,955	2,772	2,633	2,702	2,742	2,970	2,742	2,716	2,562	1,022	2,636
D:\HC_Proc\Data\ SATAID_NWP	7	7	7	7	8	7	7	6	8	8	8	7	7	8	7
D:\HC_Proc\Data\ SATAID_Obs	182	186	182	182	194	186	178	182	182	194	182	182	174	194	178
ลงเวลาที่ตรวจ	10.13	11	10.02	10.11	12.5	11.00	9.05	10.02	10.15	13	10.15	10.08	8.3	13.30	8.55
ผู้ตรวจสอบ	ดาลัด	ศิริมณี	ดาลัด	นภัสสร	ดาลัด	ศิริมณี	บัวสร	นภัสสร	ดาลัด	ศิริมณี	ดาลัด	นภัสสร	บัวสร	ศิริมณี	บัวสร



.....ผู้ควบคุมระบบ

(นายทวิศักดิ์ จันทบุรี)

ผส.ดท.

