


รายการตรวจสอบการทำงานของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมอู่ศูนย์มวิทยา
ประจำเดือน Mar 2568

รายการ/วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ความจุ hard disk C:	86.5	87.8	90.9	93.8	96.7	98	100	101	85.8	85.7	86.1	86.1	86.1	86.7	86.8	87.0
ความจุ hard disk D:	105	108	108	109	105	109	108	108	102	108	108	110	102	105	105	107
ความจุ hard disk E:	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460
ความจุ hard disk F:	51.8	51.8	51.8	51.8	51.8	51.8	51.8	51.8	51.8	51.8	51.8	51.8	51.8	51.8	51.8	51.8
สถานะ receiver (s300)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ingest Process ใน โปรแกรม NVG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Carrier Noise (8.4 dB)	8.4	8.3	7.7	8.4	8.1	8.3	8.7	8.8	8.8	7.9	7.5	6.5	6.3	6.9	7.5	8.4
Signal Strength ใน Novra Mgmt	49	49	50	49	49	49	49	49	49	49	49	50	49	49	49	49
D:\HC_Proc\Data\ Images\jpg	1,761	1,848	1,835	1,927	1,749	1,860	1,833	1,848	1,800	1,836	1,728	2,060	1,688	1,752	1,749	1,812
D:\HC_Proc\Data\ SATAID_Images_A	2,985	3,105	3,095	1,078	2,985	3,120	3,090	3,105	3,030	3,090	2,955	1,240	2,909	2,985	2,970	3,060
D:\HC_Proc\Data\ SATAID_Images_B	2,702	2,814	2,809	2,911	2,702	2,828	2,800	2,814	2,755	2,800	2,675	1,074	2,641	2,702	2,688	2,772
D:\HC_Proc\Data\ SATAID_Images_C	2,619	2,730	2,728	2,827	2,618	2,744	2,716	2,730	2,661	2,719	2,590	990	2,557	2,620	2,604	2,688
D:\HC_Proc\Data\ SATAID_NWP	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	7	7	7	7
D:\HC_Proc\Data\ SATAID_Obs	178	182	182	186	178	182	182	182	178	182	182	194	174	178	178	182
ลงเวลาที่ตรวจ	9.00	10.11	10.05	11.16	8.40	10.20	10.01	10.22	9.20	10.03	10.01	13.11	7.55	9.13	9.05	9.50
ผู้ตรวจสอบ	บัวสร	ดาด	ดาด	ศิริมณี	บัวสร	นภัสสร	ดาด	ดาด	บัวสร	นภัสสร	นภัสสร	ศิริมณี	บัวสร	นภัสสร	บัวสร	บัวสร


ผู้ควบคุมระบบ
 (นายทวิศักดิ์ จันทบุรี)
 ผส.ดท.

|

