

รายการตรวจสอบการทำงานของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมอูดุนิยมวิทยา
ประจำเดือน March 2568

รายการ/วันที่	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ความจุ hard disk C:	87.0	87.2	88.7	90.1	90.7	92.3	93.8	95.6	96.9	98.6	100	101	102	102	87.2
ความจุ hard disk D:	110	108	111	109	110	111	108	111	103	108	111	107	107	108	76.3
ความจุ hard disk E:	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460
ความจุ hard disk F:	51.8	51.8	51.8	51.8	51.8	51.8	51.8	51.8	51.8	51.8	51.8	51.8	51.8	51.8	51.8
สถานะ receiver (s300)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ingest Process ใน โปรแกรม NVG DSIG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Carrier Noise (8.4 dB)	8.7	8.6	8.7	8.6	9	9.2	9	8.9	8.7	8.8	8.5	8.7	8.7	9	8.9
Signal Strength ใน Novra Mgmt	49	49	49	48	48	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
D:\HC_Proc\Data\ Images\jpg	1,881	1,824	2,040	1,857	1,881	1,909	1,832	2,073	1,704	1,836	1,944	1,812	1,836	1,836	1,860
D:\HC_Proc\Data\ SATAID_Images_A	3,150	3,075	1,230	3,120	3,153	2,926	3,090	1,263	2,925	3,075	1,095	3,060	3,075	3,087	3,120
D:\HC_Proc\Data\ SATAID_Images_B	2,856	2,786	1,064	2,828	2,856	2,886	2,800	1,095	2,646	2,786	2,926	2,772	2,786	2,797	2,830
D:\HC_Proc\Data\ SATAID_Images_C	2,777	2,702	2,954	2,744	2,772	2,802	2,716	1,011	2,562	2,702	2,842	2,689	2,702	2,713	2,749
D:\HC_Proc\Data\ SATAID_NWP	7	7	8	7	7	7	7	8	7	7	7	7	7	7	7
D:\HC_Proc\Data\ SATAID_Obs	186	182	194	182	186	186	178	194	174	182	186	182	182	182	182
เวลาที่ตรวจ	11.00	10.09	13.00	10.18	10.36	11.05	10.08	13.25	8.15	9.53	11.30	10.02	9.50	10.00	10.15
ผู้ตรวจสอบ	ศิริมณี	นภัสสร	ดาลัด	ศิริมณี	ดาลัด	ศิริมณี	ดาลัด	ศิริมณี	บัวสร	นภัสสร	ดาลัด	นภัสสร	บัวสร	นภัสสร	ดาลัด



... ผู้ควบคุมระบบ
(นายทวิศักดิ์ จันทบุรี)
ผส.ดท.

